

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

_____ (Наименование изделия)

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Владелец изделия _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

Адрес _____

Установлен дефект _____

Исправил мастер _____

(подпись)

" ____ " _____ 201 ____ г.

ГАРАНТИИ

24 месяца со дня приобретения по предъявлению гарантийного талона по обнаруженным дефектам. За механические повреждения, потертости, сколы фабрика ответственности не несет. Наш адрес: РОССИЯ, 427628, Удмуртская республика, г.Глазов, ул. Сибирская, 42. тел. 2-58-38

"бесплатный звонок по России 8-800-100-2600"

_____ линия отреза

ПАСПОРТ

1. Дата выпуска _____

2. Отметка магазина о продаже _____

3. Штамп магазина _____

4. " ____ " _____ 201 ____ г.

Пункты 2,3,4 заполняются в магазине при покупке мебели.

Сертификат _____

глазов®
www.glazovmebel.ru

РОССИЯ


ОАО "Глазовская мебельная фабрика"

Удмуртская Республика, г.Глазов

ул. Сибирская, 42



Модульная серия корпусной мебели "Sherlock"
Sherlock 11 (гостиная) Шкаф для одежды



Габаритные размеры, мм
798x400x2107

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ


1. Распаковать упаковки (при этом сохранить упаковочные ярлыки).
2. Ознакомиться с данной инструкцией по сборке.
3. Подготовить инструмент: молоток, набор отверток, рулетку.
4. Подготовить место для сборки.
5. Прямоугольность собранных каркасов проверять рулеткой по диагонали.

Примечание.

1. Заднюю стенку крепить гвоздями компл.№10(К) с шагом 200мм.
2. До монтажа дверей, изделие следует прикрепить к стене, используя комплект №20, для предотвращения падения изделия.
3. Заглушки на фурнитуру устанавливать после полной сборки изделия на видимые части.
4. На неиспользуемые сквозные отверстия установить самоклеющиеся заглушки компл.№26(П).
5. Изделия набора после сборки соединить между собой межсекционной стяжкой компл.№12, предварительно просверлив под нее отверстие диаметром 8мм.

Крепление опоры №606

1. Приложить опору №606 к детали №617 (рис.1)
2. С помощью шила через существующие отверстия $\phi 5$ мм на опорах №606 наколоть отверстия на детали №617.
3. Собрать каркас изделия.
4. Прикрепить опоры №606 к детали №617 с помощью шурупов компл. №26 (Э).
5. К опорам № 206 прикрепить наконечники с помощью шурупов компл.№11 (Н,О).



5. На неиспользуемые отверстия установить самоклеющиеся заглушки компл.№26(П).

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель, перевозимая при температуре ниже 0°C , охлаждается и при установке в помещении "запотекает", поэтому ее следует немедленно протереть чистой, сухой, мягкой тканью.
2. Мебель предназначена для эксплуатации в помещениях с температурой воздуха $+10+28^{\circ}\text{C}$ и относительной влажностью 50-70%. Не рекомендуется ставить мебель близко к источникам тепла, а также к сырым и холодным стенам. Ее следует беречь от прямого попадания солнечных лучей.
3. На поверхности деталей не следует ставить горячие и влажные предметы. Нежелательно попадание кислот, щелочей и растворителей (спирт, бензин, ацетон).
4. Поверхности следует оберегать от механических повреждений, ударов и царапин, поскольку восстановить поверхность невозможно.
5. Поверхности мебели следует чистить специальным составом, который можно приобрести в магазине.
6. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
7. Для предотвращения повреждения полового покрытия при перемещении мебели следует использовать подстилочный материал (картон, плотная ткань и т.п.)

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ НА КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ

Претензии по некомплектности и производственным дефектам в течение гарантийного срока должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и упаковочных ярлыков.


По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер набора мебели, номер ОТК, приложите гарантийный талон и упаковочные ярлыки.


Крепление задней
стенки
(комплект №10)




Крепление петли
(комплект №4)




Крепление наконечника
(комплект №11)




Крепление винта
саморезного
(комплект №19)



Крепление штанги
(комплект №7)



Крепление подвески
(комплект №20)



ПРАВИЛА




по регулировке петли четырехшарнирной, используемой при навеске дверей

Если при монтаже дверей допущена неточность в их положении (большие зазоры между боковой стенкой и дверью, перекос дверей и т.п.), то необходимо произвести регулировку петель.

Регулирование осуществляется с помощью винтов поз.1,2,3. в трех направлениях, указанных стрелками а-а, б-б, с-с.

ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ:


























1. Ослабить винт поз.2. Это даст возможность перемещения двери по стрелке б-б.
2. Установочным винтом, поз.1 дверь перемещается по стрелке а-а
3. После установки двери в нужном положении винт поз.2 затягивается до отказа.
4. Ослабить винт поз.3. Это даст возможность перемещения двери по стрелке с-с.



Нижняя часть двери отстает


Дверь наклонена вниз

Фурнитура

Комплект №3	Ручка-кнопка	Шуруп 4x30	Шайба
			
	А 2	Б 2	В 2
Комплект №4	Петля	Планка	Шуруп 4x13
			
	Г 8	Д 8	Е 32
Комплект №7	Штанга выдвижная	Шуруп 4x16	
			
	Ж 1		З 4
Комплект №8	Полкодержатель		
			
	И 2		
Комплект №10	Гвоздь 1,6x25	Шайба	Шуруп 4x16
			
	К 24	Л 10	М 10
Комплект №11	Наконечник	Шуруп 3,5x13 (оцинк)	
			
	Н 8	О 16	
Комплект №12	Стяжка межсекц.		
			
	Г 1		
Комплект №19	Винт К0Н7x50	Ключ	Заглушка
			
	Р 16	С 1	Т 12
Комплект №20	Подвеска	Шуруп 4x16	
			
	Ш 2	М 4	
Комплект №26	4x25	Заглушка самокл.	
			
	Э 8	П 8	
Комплект №72	Профиль Н гибкий L=275мм	Профиль Н гибкий L=561мм	Профиль Н гибкий L=852мм
			
	У 1	У 1	У 2

Спецификация деталей

№дет.	Длина	Ширина	Кол-во
616, 617	798	397	2
618	764	370	1
619	764	350	1
1	2054	370	2
216сб, 217сб	2049	396	2
606	397	90	2
622	881	396	4



неиспользуемые сквозные отв.
2 отв.

